

Qoltec[®]



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA NA POUŽÍVANIE NAPÁJACIE A PREPÄŤOVÉ LIŠTY

Nasledujúci zoznam bezpečnostných upozornení bol zostavený v súlade s požiadavkami nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (EÚ) 2023/988 (GPSR). Jeho účelom je chrániť používateľov pred možnými rizikami vyplývajúcimi z nesprávneho používania výrobkov. Upozornenia boli formulované jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom, aby boli prístupné širokej verejnosti vrátane starších osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou.

Napájacie lišty a prepäťové ochrany v ponuke výrobcu NTEC sp. z o.o. sú certifikované CE, čo dokazuje ich súlad s bezpečnostnými normami EÚ.

Napájacie lišty a prepäťové ochrany používajte v súlade s ich určením a odporúčaniami výrobcu.

ZÁKLADNÉ NEBEZPEČENSTVÁ A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Riziko úrazu elektrickým prúdom:

- Napájacie lišty a prepäťové ochrany musia byť riadne izolované a musia spĺňať normy elektrickej bezpečnosti.
- Neinštalujte napájacie lišty a prepäťové ochrany na miestach vystavených priamemu kontaktu s vodou.
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky alebo zásuvky lišty mokrými rukami alebo pri kontakte s vodou, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

2. Riziko prehriatia:

- Vyhnite sa preťaženiu napájacích pásov a prepäťových ochrán - neprekračujte maximálny výkon stanovený výrobcom.
- Uistite sa, že soklová lišta nie je pokrytá materiálmi, ktoré obmedzujú prúdenie vzduchu, čo môže viesť k prehriatiu.

ŠPECIFICKÉ NEBEZPEČENSTVÁ VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA

3. Riziká spojené s vlhkým prostredím:

- Nepoužívajte soklové lišty na miestach vystavených vlhkosti
- Chráňte lamely pred nadmernou prašnosťou.
- Lišty neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú sporáky alebo otvorený oheň.

4. Riziko poškodenia v dôsledku intenzívneho používania:

- Pravidelne kontrolujte stav prepäťových pásov, najmä v oblastiach s vysokou intenzitou prevádzky, ako sú chodby alebo priemyselné priestory.
- Poškodené pásy okamžite vymeňte, aby ste zabránili poškodeniu zariadení, ktoré sú k nim pripojené, a zvýšili riziko skratu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA TÝKAJÚCE SA ÚDRŽBY

5. Riziká spojené s nedostatočnou údržbou:

- Lišty čistite suchou alebo mierne navlhčenou handričkou len vtedy, keď sú odpojené od elektrickej siete.
- Uistite sa, že upevňovacie prvky lišty k povrchu, ako je stena alebo nábytok, sú stabilné a časom sa neuvoľnili.

ĎALŠIE UPOZORNENIA

6. Riziká spojené s deťmi:

- Ak sú bezpečnostné lišty nainštalované v priestoroch prístupných deťom, uistite sa, že bezpečnostné zariadenia umiestnené v otvoroch zásuviek sú kompletné a nepoškodené.

- Vyhnite sa montáži soklových líšt na miesta, kde sa môžu stať potenciálnymi kotviacimi bodmi pre deti.

7. Riziko nesprávnej likvidácie:

- Použité alebo poškodené napájacie lišty a prepäťové ochrany zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre odpad obsahujúci elektrické komponenty.

8. Činnosť v prípade núdze:

- Ak jednotka vykazuje abnormálnu prevádzku, napríklad prehrievanie, iskrenie, neobvyklý zápach alebo zvuky, okamžite ju vypnite a odpojte od napájania a potom kontaktujte servisné stredisko.
- Ak spozorujete akékoľvek nebezpečné správanie výrobku, bezodkladne kontaktujte výrobcu.

DÔLEŽITOSŤ DODRŽIAVANIA VAROVANÍ

Dodržiavanie uvedených upozornení minimalizuje riziko zranenia osôb, poruchy zariadenia a poškodenia majetku. Ignorovanie odporúčaní môže viesť k vážnym zdravotným a materiálnym rizikám. Dodržiavaním uvedených bezpečnostných opatrení zabezpečte bezpečnosť seba a svojich blízkych.

PRODUCENT

NTEC sp. z o.o.
Ulica Chorzowska 44B
44-100 Gliwice
POLSKO
info@qoltec.com
tel.: +48 32 600 79 89